




3247

Канализация	Колодец № 5-122	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Kęstutis</u>	Дело №	19 <u>12</u> г.		
Чертеж колодца М 1:50  		О т м е т к и					
		Лотка		Труба		П Р И В Я З К А	
		Крышка	у входа	у выхода	подкл. № 3		подкл. № 4
		101.26	99.35	99.33	99.40	99.35	
Rukovodstvo							
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б				
Крышка <u>чугунная</u>			Вход		Выход		
Стены <u>кирп. бет.</u>			диам.	матер.	диам. матер.		
Дно <u>кирп. бет.</u>			150	кир	200 кир		
Скобы <u>3</u>			Подкл. № 3		Подкл. № 4		
Наличие воды			диам.	матер.	диам. матер.		
Наличие газа			150	кир	150 кир		
Год строительства 19			Институт проектирование городского строительства				
			Отдел изысканий				
			Объект <u>3240</u>				
Инв. №			Гл. геодезист		Ген. дис.		
Дата			Рук. группы		Рук. дис.		
1982.VIII.13			Исполнитель		Исполн.		
			Чертил		Чертил		
			Проверил		Проверил		