

Канализация	Колодец № 14-125	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Kestenis</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.					
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А						
		Крышка	Лотка			Т р у б				
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №						
102.17	97.83	97.81	98.97							
О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б							
Крышка <u>чугунная</u>			Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
			диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>			400	асб. бет.	400	асб. бет.	200	кер.		
Дно <u>кирп. бет.</u>										
Скобы <u>5</u>			Институт проектирование городского строительства							
			Отдел изысканий							
			Объект <u>3290</u>							
Наличие воды —			Инв. №	Гл. геодезист		Инв. №		Исполнитель		Дата
				Рук. группы						
Наличие газа —				Исполнитель		Черт.		Проверил		Дата
Год строительства 19				Черт.						
			1962.11.11	Проверил						