

3947

Канализация

Колодец №10-131



Город *Vilnius*

Улица *Chetvers*

Дело №

19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 2	подкл. № 3
102.08	98.20	98.15	100.45	98.92

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. № 3	
Крышка <u>чугунная</u>		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. <u>бет.</u>		200	кер	200	кер	150	кер	150	кер.
Дно кирп. <u>бет.</u>									
Скобы <u>нет</u>									
Наличие воды —									
Наличие газа —									
Год строительства 19									
		Институт проектирование городского строительства							
		Объект 3290							
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			
Дата		1862-11-31		Чертил		Проверил			

102.08
98.15
393