

ВОДОПРОВОД

Колодец № 151



Город *Вильнюс*

Улица *Латвия*

Дело №


19 *62* г.

Чертеж колодца
М. 1: 50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
102.45	99.93	100.37 ^{2,3)}



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1) d=100 чуг. жел.		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. бетон.		Подкл.		3) d=50 чуг. жел.	d= Р. Ф.
Дно	Бетон. <i>Трубит</i>	Разводящая		d= чуг. жел.	d= Р. Ф.	Московский H=
Скобы	Чугун		Подключ.	d= чуг. жел.	d= Р. Ф.	Колонка водоразб.
Год строят.	19					
Налич. воды						
Налич. газа						

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект *329*

Инв. №	Гл. геодезист	<i>Юзе</i>	<i>Дамис</i>	<i>Дарисев</i>	<i>Витт</i>
	Рук. группы				
Исполнитель					
Дата <i>26.3.62</i>	Чертил				
	Проверил				