347

Канализация	Колодец № 154	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Лавиню</i>	Дело №	19 <i>62</i> г.	
<p style="text-align: center;">Чертеж колодца М 1:50</p>		О т м е т к и		<p style="text-align: center;">П Р И В Я З К А</p> <p style="text-align: right;"><i>Ул. Лавиню</i></p>		
		Крышка	Лотка			Тру б
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
	102.45	97.19	97.19			
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка чугунная			В х о д		В ы х о д	
Стены кирп. бет.			диам.	матер.	диам.	матер.
Дно кирп. бет.			0.60x1.10	кирп	0.60x1.10	кирп
Скобы 10 мбт			Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий	
Наличие воды			Объект 3290			
Наличие газа			Инв. №	Гл. геодезист	<i>Возис</i> <i>Ванис</i> <i>Даричев</i>	
Год строительства 19			Дата	Рук. группы		
			31. 3.62г.	Исполнитель		
			Проверил	Чертил		