



3747

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 123-156	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Latvijos</u>	Дело №	19 62 г.
Чертеж колодца М 1:50 <i>Nebaigtas statyti.</i> 		О т м е т к и		П Р И В Я З К А	
		Крышка	Лотка		
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
	102.24	100.84	100.81		
					
О П И С А Н И Е					
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б			
Крышка чугунная <i>чуг.</i>		Вход		Выход	
		диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп.</u> бет.		100	<i>кирп.</i>	150	<i>кер.</i>
Дно <u>кирп.</u> бет.					
Скобы <i>2</i>		Институт проектирование городского строительства			
Наличие воды		Отдел изысканий			
Наличие газа		Объект <i>3290</i>			
Год строительства 19		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Guodis</i>	
			Рук. группы	<i>Basys</i>	
			Исполнитель	<i>Michailis</i>	
		Дата	Чертил	<i>Michailis</i>	
		<i>1962.11.14</i>	Проверил	<i>Michailis</i>	