

-24-

ITI Nr. 91^d

Fekalinės kanalizac. šulinio

Nr. (27) 174 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

Kestučio

3747

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duon. m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės nėra (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		102,30	
Grėbė			0.00	102,30	Ar yra vandens? ...
Sienos	Plastm.				Ar yra dujų? ...
Dugnas	Plastm.	500	4.48	97,82	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	PE	315	Viršus Apačia 4.48	97,82
	Nr. 2	PE	355	Viršus Apačia 4.48	97,82
	Nr. 3	Flexoren	175	Viršus Apačia 4.30	98,00
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
					Objekto Nr. 01-7-10082...
					Sudarė [signature] Venclova (parašas) (pavardė)
					Patikrino [signature] Venclova (parašas) (pavardė)
					20.00 m... 12... mėn. 19. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)