

Fekalinės Kanalizacijos šulinio (Komunikacija)		Šulinio (Inginio pavadinimas)		Nr. (29) 182 KORTELE	
Vilnius (Miestas)		Kestucio (Gatvė)		3747 (Planšto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duon m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės
Dangtis		ket.	650		102,69
Sėmė				0.00	102,69
Sienos		bet.			
Dugnas		bet.	Kolektor.	5,20	97,49
Vandens lygis	Nr. 1	plyt	1100 x 600	Viršus	
				Apacia	5,20
	Nr. 2	PE	355	Viršus	
				Apacia	4,90
	Nr. 3	Plyt	1100 x 600	Viršus	
				Apacia	5,20
	Nr. 4	Flexoren	175	Viršus	
			Apacia	4,90	
	Nr. 5			Viršus	
				Apacia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apacia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apacia	
Lipynės Ket. 12 (Medžiaga, kiekis)					
Ar yra vandens?					
Ar yra dujų?					
Pastabos. Rekonstr. 2000-11-11. užterštas					
AB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"					
Objekto Nr. 01-2-100.82.					
Sudarė [Signature] [Name]					
Patikrinė [Signature] [Name]					
20.00 m. 12. 12. d. (Inginio tyrinėjimo data)					