

3297

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>83-182</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кежисис</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1: 50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Крышка	Л о т к а			Т р у б			
		1) у входа	3) у выхода			2) подкл. №	4) подкл. №		
102.62	97.63	97.61	98.07	99.07					
Реконструкция									
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		1) В х о д		3) В ы х о д		2) Подкл. №		4) Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка <u>чугунная</u>		1100x580	plytz	1100x580	plytz	400	ash. bet.	300x250	ker.
Стены <u>кирп. бет.</u>									
Дно <u>кирп. бет.</u>									
Скобы <u>7</u>									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									
		Институт проектирование городского строительства		Отдел изысканий					
		Объект <u>3290</u>							
Инв. №		Гл. геодезист		<u>Jusolis</u>					
		Рук. группы		<u>Dagys</u>					
		Исполнитель		<u>Mulienis</u>					
Дата		Чертил		<u>Mulienis</u>					
902.11.7		Проверил							