



3447 20
130
70


Канализация	Колодец № <u>7-186</u>	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Kestenis</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	------------------------	----------------------	-----------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № <u>2</u>	подкл. № <u>3</u>
102.57	99.91	99.86	99.91	99.91

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е												
Состояние колодца и матер.					Т Р У Б							
					Вход		Выход		Подкл. № 2		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная</u>					диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>					150	ker	150	ker.	150	ket	150	ker.
Дно <u>кирп. бет.</u>					Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий							
Скобы <u>5</u>												
Наличие воды <u>нет</u>					Объект <u>3290</u> Инв. № _____ Дата <u>1962.11.29</u>							
Наличие газа <u>нет</u>												
Год строительства <u>19</u>					Гл. геодезист <u>Yusdis</u>		Рук. группы <u>Bagys</u>		Исполнитель <u>Ushenits</u>		Чертит <u>Ushenits</u>	
					Проверил							