

3747

Канализация

Колодец № 204


Город *Вильнюс*

Улица *Латвия*


Дело №

19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50




103.42
100.76
2.66



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
103.42	1) 100.76	2) 100.70	100.89	

П Р И В Я З К А



Ул. Латвия

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	чуг	200	кер	100	чуг		
Дно кирп. бет.								
Скобы 3 металл.								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								
Институт проектирование городского строительства								Отдел изысканий
Объект 3290								
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			
Дата	27.3.62		Чертил		Проверил			