

3447

Канализация

Колодец № 211



Город *Вильнюс*

Улица *Плюсас*

Дело №

19 *62* г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.52	1) 102.26	2) 102.22		

П Р И В Я З К А



ул. Плюсас

О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная <i>деревянная</i>	В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	<i>чир</i>	100	<i>чир</i>				
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>нет</i>	Объект <i>3290</i>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Возис</i> <i>Данис</i> <i>Дарис</i>		<i>Вал</i>		
Наличие газа		Рук. группы						
Год строительства 19	Дата <i>29.3.62</i>	Исполнитель						
		Чертил						
		Проверил						