

Канализация

Колодец № 215

Город Вильнюс

Улица Лайваро

Дело №.....


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

| Крышка | Лотк'a | | Тру б | |
|--------|---------|----------|-----------------|----------|
| | у входа | у выхода | подкл. № диa | подкл. № |
| 103.46 | | | 101.26 | |

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

| Состояние колодца и матер. | Т Р У Б | | | | | | | |
|----------------------------|---------|--------|-------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | Вход | | Выход | | Подкл. № | | Подкл. № | |
| | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. | диам. | матер. |
| Крышка чугунная | | | | | | | | |
| Стены кирп. бет. | | | | | | | | |
| Дно кирп. бет. | | | | | | | | |
| Скобы | | | | | | | | |
| Наличие воды | | | | | | | | |
| Наличие газа | | | | | | | | |
| Год строительства 19 | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------|--|-------------|-----------------|-------------|--|--|
| Институт проектирование городского строительства | | | | Отдел изысканий | | | |
| Объект <u>3290</u> | | | | | | | |
| Инв. № | Гл. геодезист | | Рук. группы | | Исполнитель | | |
| Дата | Чертил | | Проверил | | | | |
| <u>18.4.62</u> | | | | | | | |