



3147

Канализация Колодец № 221 Город Вильнюс Улица Пашковс Дело № 19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.56		102.02		

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		1) Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.			150	кер				
Дно кирп. бет.								
Скобы 4 шт.								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								

Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий
 Объект 3290
 Инв. № Гл. геодезист Додис
 Рук. группы Даме
 Исполнитель Даршев
 Дата 31. 3. 62г. Чертил Биж
 Проверил