

347

Форма 54 г

Канализация

Колодец № 223

Город



Вильнюс

Улица

Латвия

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50

О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	1) у входа	2) у выхода	подкл. №	подкл. №
103.66	101.84	101.83	дно: 99.31	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная бет.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	кер	150	кер				
Дно кирп. бет.								
Скобы нет								
Наличие воды								
Наличие газа								
Год строительства 19								
Институт проектирование городского строительства					Отдел изысканий			
Объект 3290								
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			
Дата	18.4.62г.		Чертил		Проверил			