




3247

Канализация	Колодец № 28-412	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Кестуцис</u>	Дело №	19 <u>62</u> г.	
<p>Чертеж колодца М 1:50</p> 		О т м е т к и			<p>П Р И В Я З К А</p> 	
		Крышка	Лотка			
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
	102.90	98.85	98.84			
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и матер.			Т Р У Б			
Крышка <u>чугунная</u>			Вход		Выход	
			диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>			200	<u>кер</u>	200	<u>кер</u>
Дно <u>кирп. бет.</u>			Подкл. №		Подкл. №	
Скобы 10			диам.	матер.	диам.	матер.
Наличие воды			Институт проектирование городского строительства			Отдел изысканий
Наличие газа			Объект <u>3290</u>			
Год строительства 19			Инв. №	Гл. геодезист	<u>Гуодис</u>	
			Дата	Рук. группы	<u>Дазу</u>	
			1962.11.8	Исполнитель	<u>Милуцис</u>	
				Чертил	<u>Милуцис</u>	
				Проверил		

