


3447

Канализация Колодец № 261 Город Вильнюс Улица Пашкас Дело № 19 62 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
103.58	1) 102.06	2) 102.01		



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная <i>деревянная</i>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	100	<i> кирп</i>	150	<i> кирп</i>				
Дно кирп. бет.	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы <i>нет</i>	Объект <i>3290</i>							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		<i>Уозие</i>				
Наличие газа		Рук. группы		<i>Даме</i>				
Год строительства 19		Исполнитель		<i>Карчев</i>				
	Дата	Чертил						
	<i>29.3.62г.</i>	Проверил						