

Канализация	Колодец № <u>122-61</u>	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Beby</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	-------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Л о т к а		Т р у б			
	у входа	у выхода	подкл. №			подкл. №
101.51	98.99	98.98				

Чертеж колодца
М 1:50

98.99
1
150
2
200
98.98

Rekonstrukcija

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
				В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная</u>				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. <u>бет.</u>				150	кер	200	кер				
Дно кирп. <u>бет.</u>											
Скобы <u>ч</u>											
Наличие воды											
Наличие газа											
Год строительства 19											

Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
Объект <u>3290</u>							
Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		Дата
	Чертил		Проверил		Подпись		
1962.11.19	[Signature]		[Signature]		[Signature]		