

Vand.

Šulinio

Nr. () 74^a

KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Kęstučio

3747

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

(0,00)
(0,28)

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		101.65	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.5	2.63	99.02	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2.27 Apačia	99.38	
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2.27 Apačia	99.38	
	Nr. 3	pl	40	Viršus 2.18 Apačia	99.47	
	Nr. 4	pls	32	Viršus 2.18 Apačia	99.47	
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. ... 7.0.2.0.3...
		Sudarė				(parašas) (pavardė)
		Patikrino				(parašas) (pavardė)
						19.97 m. ... 28. ... mėn. 03 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)