

-17-

Fekalinės kanalizac. šulinio

Nr. (22) 75 KORTELE

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Kestucio

3747

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PROVAI (Matmenys duon m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		101.61	Ar yra vandens?	
Rema			0.00	101.61	Ar yra dujų?	
Sienos	Plastm.				Pastabos	
Dūgnos	Plastm.	500	3.40	98.21		
Vamzžiai	Nr. 1	Flexoren	200	Viršus Apačia 3.40	98.21	AB"INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 2	P.E.	200	Viršus Apačia 3.40	98.21	
	Nr. 3	Flexoren	175	Viršus Apačia 1.20	100.41	Objekto Nr. 01-2-1982..
	Nr. 4	—	175	Viršus Apačia 2.40	99.21	Sudarė  Vėndovos (parašas) (pavardė)
	Nr. 5	—	175	Viršus Apačia 1.20	100.41	
	Nr. 6	—	175	Viršus Apačia 2.90	98.71	Patikrino  Januškevičius (parašas) (pavardė)
	Nr. 7	—	175	Viršus Apačia 1.20	100.41	20.00 m. 12. mėn. 19. d. (Inginio tyrinėjimo data)