



347

215
107

Канализация Колодец № 21-75 Город Вильнюс Улица Кеблицес Дело № 19 62 г.


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
101.61	98.11	98.09	3) 98.91 4) 99.15 5) 99.03 6) 98.72 7) 98.88 8) 99.06	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
	Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка <u>чугунная</u>	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены <u>кирп. бет.</u>	300	кер	400	аш. бет	3150	кер	6) 200	кер
Дно <u>кирп. бет.</u>					4150	кер	7) 150	кер
Скобы 7							8) 50	кер
Наличие воды	Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Наличие газа	Объект 3290							
Год строительства 19	Инв. №	Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель		
	Дата	Чертил		Проверил				
		1962.12.12						