

Fekalinės kanalizacijos šulinio

Nr. (8), 93 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Vilnius

Babry

3747

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 3 lip. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		101,51	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1000	1,42	100,09	
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	110	Viršus 1,42 Apačia 100,09	P. KLIMANSKO J. J.
	Nr. 2	PVC	200	Viršus 1,57 Apačia 99,94	
	Nr. 3	PVC	200	Viršus 1,57 Apačia 99,94	Objekto Nr. 20-112....
	Nr. 4	PVC	160	Viršus 1,55 Apačia 99,96	
	Nr. 5			Viršus Apačia	Sudarė P. Klimanskas (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	Patikrino P. Klimanskas (parašas) (pavardė)
					2000 m. 11 mėn. 16 d.
					(Inginio tyrinėjimo data)