



Fekalinės kanalizacijos šulinio Nr. (7), 98 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Bebų 3747
 (Miestas) (Gatvė) (Planšto nomenklatura)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matavimų duomenys)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		101,59	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1000	1,59	100,00	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 2	PVC	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	PVC	160	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	

P. KLIMANSKO J. I.

Objekto Nr. 20-112....

Sudarė P. Klimanskas (parašas) (pavardė)

Patikrino P. Klimanskas (parašas) (pavardė)

2000 m. mėn. d.
 (Inginio tyrinėjimo data)