



<u>FK</u>		<u>ŠULANYS</u>		Nr. () <u>14</u> KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)			
<u>VILNIAUS</u>		<u>LAPKŲ</u>		<u>8748</u>	
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis					10315	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				000	10315	Ar yra vandens?
Sienos						Ar yra dujų?
Dugnas		<u>bet</u>	900	338	9997	Pastabos <u>šlapia</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>KET</u>	100	Viršus Apačia	1178 10197	
	Nr. 2			Viršus Apačia		UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI"
	Nr. 3			Viršus Apačia		Filialas "TOPOGRAFIJA"
	Nr. 4			Viršus Apačia		Objekto Nr. <u>042185</u>
	Nr. 5			Viršus Apačia		Sudarys <u>[signature]</u> <u>16/04/05</u>
	Nr. 6			Viršus Apačia		Patikrino <u>[signature]</u> <u>16/04/05</u>
	Nr. 7			Viršus Apačia		2008 m. 08 mėn 3 d.
						(Įrenginio tyrinėjimo data)