



3748

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>76-161</u>	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Lalvin</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.		
Чертеж колодца М 1:50  1900 x 1100		О т м е т к и		П Р И В Я З К А			
		Крышка	Л о т к а			Т р у б	
		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №		
		100.97	96.82	96.81	4.15		
О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер. Крышка <u>чугунная</u> Стены <u>кирп. бет.</u> Дно <u>кирп. бет.</u> Скобы <u>7</u> Наличие воды Наличие газа Год строительства 19			Т Р У Б				
			В х о д		В ы х о д		Подкл. №
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
		1900 x 1100	plyt	1900 x 1100	plyt		
Институт проектирование городского строительства			Отдел изысканий				
Объект <u>3290</u>							
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы			
Дата		Исполнитель		Чертил			
1962 VI. 6		Проверил		_____			