



3748

Форма 55 гс

<b>ВОДОПРОВОД</b>	Колодец № <b>185</b>	Город <b>Вильнюс</b>	Улица <b>Latvis</b>	Дело № _____	19 <b>62</b> г.	
<p>Чертеж колодца М. 1:50</p> 		О т м е т к и			<p>П Р И В Я З К А</p> 	
		Крыши	Дно	Трубы		
	100.61	98.16	98.61			
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Залвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1) d = 150 чуг. жел.		d = Р. Ф.	Новый H =
Стены	Кирпич. бетон.		Подкл.	2) d = 150 чуг. жел.		d = Р. Ф.
Дно	Бетон. <i>gintoris</i>	Разводящая		3) d = 50 чуг. жел.		d = Р. Ф.
Скобы	Чугун $\zeta$		Подключ.	d = чуг. жел.		d = Р. Ф.
Год строят.	19	Институт проектирования городского и сельского строительства			Отдел изысканий	
Налич. воды		Объект <b>3290</b>				
Налич. газа		Инв. №	Гл. геодезист	<i>Juodis</i>		
			Рук. группы	<i>Ragys</i>		
			Исполнитель	<i>Milėnaitis</i>		
		Дата	Чертил	<i>Milėnaitis</i>	<i>Milėnaitis</i>	
		1962. VI. 9	Проверил			