

ВОДОПРОВОД

Колодец № *22/141*


Город *Вильнюс*

Улица *Алекситой*

Лето № _____


19 *60* г.

Чертеж колодца
М. 1:50
по А-А



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
100.44	98.32	98.64



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d = 100		d =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон. <i>зрушен</i>	Подкл.	d =		d =	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год строит.	19	Разводящая	d =		d =	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект *3235*

Инв. №	Гл. геодезист	<i>[Signature]</i>	<i>Мозис</i>
	Рук. группы		
Дата <i>2.1.61г.</i>	Исполнитель	<i>[Signature]</i>	<i>Даринь</i>
	Чертил		
	Проверил		