

Vandentietis kameros Nr. () 142 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Irenginio pavaadinimas)
Vilnius (lenktoji) 3748
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

SULINIO PLOVIAI (Matymo duot m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis

garažas

lenktoji

G 4

Pavaadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		100,81	
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	2390 2450	2,56	98,25	Pastaba
Vamzdžiai	Nr. 1	ket	150	Viršus 2,11 Apačia	98,71
	Nr. 2	ket	150	Viršus 2,11 Apačia	98,71
	Nr. 3	pl.	50	Viršus 2,11 Apačia	98,71
	Nr. 4	pe	15	Viršus 1,63 Apačia	99,18
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 015717
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					1976 m. mėn. d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)