



3748

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>79-201</u>	Город <u>Vilnius</u>	Улица <u>Dalvin</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	----------------------	---------------------	--------------	-----------------

Чертеж колодца
М 1: 50






О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Тру б	
	1) у входа	2) у выхода	подкл. №	подкл. №
103.01	100.13	99.25		

П Р И В Я З К А

Dalvin g-vė



О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		1) В х о д		2) В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
Крышка чугунная		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		100	кер	100	кер				
Дно кирп. бет.									
Скобы 4									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19									
		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
		Объект 3290							
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			
Дата		Чертил		Проверил					
1962.11.7									