

3748

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № 92-245	Город <i>Вильнюс</i>	Улица <i>Роџкас</i>	Дом №	19 62 г.
-------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------	----------


Чертеж колодца
М. 1:

Vandentiekis skleudė

Отметки		
Крыши	Дно	Трубы
101.39		

П Р И В Я З К А

Роџкас 2.



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Залвж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	<u>Чугун</u>	Магистр.	$d=$		$d=$	Новый
Стены	Кирлич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Дно	Бетон.	Подкл.	$d=$		$d=$	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Год строит.	19	Разводящая	$d=$		$d=$	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	$H=$
Налич. газа		Подключ.	$d=$		$d=$	Колонка водоразб.
			чуг. жел.		Р. Ф.	

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект *3290*

Инв. №	Гл. геодезист	<i>Juodis</i>	<i>Alkilets</i>
	Рук. группы	<i>Pažys</i>	
Дата	Исполнитель	<i>Mulincis</i>	
	Чертил	<i>Mulincis</i>	
	Проверил		

Дата *1962.11.8*