

Fek. kan.
(Komunikacija)šulinio
(Irenginio pavadinimas)


Nr. () 86 KORTELĖ

Vilnius
(Miestas)Lentkioji
(Gatvė)3748
(Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ⁵ (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		100,95	Ar yra vandens?
Spėda					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnes	bet.	1,0	2,05	98,90	
Vandens lygis	Nr. 1	PVC	160	Viršus Apačia 2,11	98,84
	Nr. 2	PVC	160	Viršus Apačia 2,16	98,79
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. 219.18.....
					Sudarė <i>[Signature]</i> J. Paukštis (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> N. Vaitis (parašas) (pavardė)
					19.99 m...10...mėn.12 d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)