


<u>Fekalinė k</u>		<u>Suliny</u>		Nr. (<u>15</u>), <u>108</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Įrenginio pavadinimas)					
<u>Vilnius</u>		<u>Stuolentų</u>		<u>3449</u>			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)


(0.0)

(0.59)


Vertikalinis



Horizontalinis



PRIRIŠIMO BRĖŽINYS



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>6 metal</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>ketin</u>	<u>0.65</u>		<u>99.96</u>	
Žemė		<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>99.96</u>	Ar yra vandens?
Sienos		<u>beton</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas		<u>beton</u>	<u>1.00</u>	<u>2.40</u>	<u>97.56</u>	Pantabos
Varnaižiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>400</u>	Viršus		
				Apačia	<u>290</u>	<u>97.06</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>400</u>	Viršus		
				Apačia	<u>296</u>	<u>97.00</u>
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
			Apačia			
Nr. 5			Viršus			
			Apačia			
Nr. 6			Viršus			
			Apačia			
Nr. 7			Viršus			
			Apačia			

INŽINERINIŲ TYRINĖJIMŲ INSTITUTAS

Objekto Nr. 15.37.2166

Sudarė 1025 (Petravskas) (parašas) (pavardė)

Patikrino [signature] (parašas) (pavardė)

1992 m. ... 24 ... mėn. 4 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)