




KF šulinio Nr. (7.) 143 KORTELE  
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)  
Vilnius Maloniųji 3749  
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matavys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis  
 Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ..... 4..... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		100,28	Ar yra vandens? .....	
Žemė			0.0	100,28	Ar yra dujų? .....	
Sienos	bet.				Paatbos .....	
Dūgnas	bet.	1000	3,38	96,90	.....	
Vandžiai	Nr. 1	ker	200	Viršus Apačia	3,45 96,83	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 91-365572... Sudarė <u>Oliver Čirbyz</u> (parašas) (pavardė) Patikrino _____ (parašas) (pavardė) 1983 m. ... 10. ... mėn. 10. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker	200	Viršus Apačia	3,45 96,83	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		