

3749

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>10-89</u>	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Латвий</u>	Дело №	1962 г.
--------------------	------------------------	----------------------	---------------------	--------------	---------

Чертеж колодца М 1: 50		О т м е т к и <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Крышка</th> <th colspan="2">Лотка</th> <th colspan="2">Труба</th> </tr> <tr> <th>у входа</th> <th>у выхода</th> <th>подкл. №</th> <th>подкл. №</th> </tr> <tr> <td>100.12</td> <td>106.82 96.82</td> <td>106.81 96.81</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Крышка	Лотка		Труба		у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №	100.12	106.82 96.82	106.81 96.81			П Р И В Я З К А
Крышка	Лотка			Труба													
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №													
100.12	106.82 96.82	106.81 96.81															

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
Крышка чугунная				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.				1900 x 1100	plyts	1900 x 1100	plyts				
Дно кирп. бет.											
Скобы											
Наличие воды											
Наличие газа											
Год строительства 19											
				Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
				Объект <u>3290</u>							
				Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель	
				Дата		Чертит		Проверил			
				15.02.11.6		Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертит Проверил		Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертит Проверил		Гл. геодезист Рук. группы Исполнитель Чертит Проверил	