3754

Форма 54 гс

КАНАЛИЗАЦИЯ | Колодец № 37/54 | Город Вильнюс | Улица Салтоникю | Дело № | 19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крышка	Лотка		Труб	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
106.14	104.42	104.38		

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.
Крышка чугунная
Стены ~~кирп.~~ бет.
Дно ~~кирп.~~ бет.
Скобы 3
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Труб

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	чуг	150	чуг				

Институт проектирования городского и сельского строительства | Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №			
	Гл. геодезист	Федис	
	Рук. группы	Денис	
	Исполнитель	Дарюнас	
Дата 8.8.62г.	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3535-5000