

167

3755

Форма № 4

№№ кол. 36	Сеть: Канализации	Улица <i>Lvėryno g-ė</i>	№№ заказа	Год 1960	г. Вильнюс																						
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А																							
		Крышки	Лотка	Труба																							
			у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №																					
		99.05 100.05	95.93 96.93	96.96 96.96	96.08 97.08																						
		О П И С А Н И Е																									
		Т Р У Б																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. № 1</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>кр.</td> <td>150</td> <td>кр.</td> <td>100</td> <td>чуг.</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	150	кр.	150	кр.	100	чуг.
Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №																					
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																				
150	кр.	150	кр.	100	чуг.																						
Состояние колодца и матер.		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																									
Крышка чугунная		Объект <i>Pedagoginis institutas</i>																									
Стены кирп. бет.		Инв. №																									
Дно кирп. бет.		Нач. произв. групп.																									
Скобы 7		Рук спец. бригады																									
Наличие воды <i>нет</i>		Исполнитель <i>Washinsky</i>																									
Наличие газа <i>нет</i>		Дата <i>6.11.7</i>																									
Год строительства 1960		Чертил																									
		Проверил																									