

<p><u>KF</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)</p>	<p>šulinio (Irenginio pavadinimas) <u>studentų,</u> (Gatvė)</p>	<p>Nr. (<u>2</u>) <u>119</u> KORTELE <u>3757</u> (Planšeto nomenklatura)</p>
<p>ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duotai m)</p>		<p>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</p>
<p>Vertikalinis</p>		
<p>Horizontalinis</p>		

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis	ket.	650		100,66	Ar yra vandens?	
žemė			0	100,66	Ar yra dujų?	
Sienos	bet.				Pastaba	
Dūgnas	bet.	1000	2,85	97,81	
Vamzžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 3,14	97,52	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-3/3418</u> ... Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>86</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. <u>9</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 3,14	97,52	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		