

Fekslinė

(Komunikacija)

Nilgrus

(Miestas)

(Įrenginio pavadinimas)

Studentų

(Gatvė)

Nr. (9) 121 KORTELĖ3754



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$x = 23578.90$$

$$y = 27577.92$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>8 metal</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>kelin</u>	<u>0.65</u>		<u>98.55</u>	
Žemė	<u>grunt</u>		<u>0.00</u>	<u>98.55</u>	Ar yra vandens? ... <u>-</u>
Sienos	<u>bet.</u>				Ar yra dujų?
Dūgnas	<u>bet.</u>	<u>1.50</u>	<u>0.35</u>	<u>95.20</u>	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	<u>beton.</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia <u>395</u>	<u>94.60</u>
	Nr. 2	<u>beton.</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia <u>396</u>	<u>94.59</u>
	Nr. 3			Viršus Apačia	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>21-312166..</u>
					Sudarė <u>CPK 5</u> <u>Pelresidus</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					1982 m. ... <u>27</u> ... mėn. / 1. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)