



<u>KF</u>		<u>šulinio</u>		Nr. (<u>3</u>) <u>20</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Irenginio pavadinimas)		<u>3757</u>		(Planšto nomenklatura)	
<u>Vilnius</u>		<u>Studentu,</u>					
(Miestas)		(Gatvė)					
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6
Dangtis		ket.	650		100,70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė				0	100,70	Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1000	2,94	97,76	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia 3,15	97,55	
	Nr. 2	ker.	200	Viršus Apačia 3,15	97,55	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>81.3.3418...</u>	
Sudarė	<u>Prof. V. V. V.</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>Prof. V. V. V.</u> (parašas) (pavardė)
19 <u>86</u> m. <u>13</u> mėn. <u>29</u> d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	