



375.7

Šul. №№ ⁽⁵⁾ 51	Kanalizacija	Rajonas Gatvė <i>Žvėrynas</i>	Užsakymo №	19 m.	Vilnius					
Šulinio brėžinys MI-25; MI-50		Altitudės		PRIRIŠIMAS						
		Dangtis	Grioveliai			Vamzdis				
			įėjimas			išejimas	prijung. № 3	prijung. № 4		
		99.72	97.62	97.60	97.61	97.62				
										
A P R A Š Y M A S										
Šulinio medžiaga ir stovis			V A M Z D Ž I A I							
Dangtis <i>betonas</i>			įėjimas		išejimas		Prijungimo Nr. 3		Prijungimo Nr. 4	
Sienos <i>betono plytų</i>			d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.	d.	medž.
Dugnas <i>betonas</i>			200	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>	200	<i>ker</i>
Lipynės <i>3</i>			Vilniaus m. VK PTK Tyrinėjimų skyrius							
Esamo vandens kiekis <i>už</i>			Objektas: <i>Žvėryno g. buto kanalizacijos šulinio rekonstrukcija</i>							
Esamų dujų kiekis <i>už</i>			Invent. №		Sk. viršininkas					
Šulinys pastatytas 19 m.			Data		Sk. vyr. inžinierius					
					Vykdė		<i>E. Guobius</i>			
					Braižė					
					Tikrino					