

31

3758

Форма № 4

№№ кол. 62	Сеть: Канализации	Улица	Lveigyno g-ve		№№ заказа	Год 1960	г. Вильнюс																								
Чертеж колодца М 1:25; 1-50		Отметки			П Р И В Я З К А																										
		Крышки	Лотка		Труб																										
			у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №																									
		96.83	91.53	91.43																											
О П И С А Н И Е																															
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б																											
Крышка чугунная				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> <th>диам.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>400</td> <td>кр.</td> <td>400</td> <td>кр.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>				Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	400	кр.	400	кр.	-	-	-	-
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																									
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.																								
400	кр.	400	кр.	-	-	-	-																								
Стены кр. бет.																															
Дно кр. бет.																															
Скобы				ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ																											
Наличие воды нег				Объект V P T																											
Наличие газа нег				Инва. №																											
Год строительства 1960				Нач произв. групп.																											
				Рук спец. бригады																											
				Исполнитель																											
				Дата																											
				Чертил																											
				Проверил																											