


ITI Nr. 91

Водоотводная (Komunikacija) Nr. () 120 KORTELE
Вильнюс (Miestas) (Inginio pavadinimas) Углуб 3759
 (Gatvė) (Planšto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>120/110</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>čyl</u>	<u>0.65</u>		<u>93.71</u>	
Žemė			<u>0</u>	<u>93.55</u>	Ar yra vandens?
Sienos	<u>čyl</u>				Ar yra dujų?
Dugnas	<u>čyl</u>	<u>2.80</u>	<u>2.11</u>	<u>91.44</u>	Pastabos
Vamzčiai	Nr. 1	<u>čyl</u>	<u>300</u>	Viršus <u>1.35</u>	<u>92.20</u>
	Nr. 2	<u>čyl</u>	<u>200</u>	Apačia <u>1.67</u>	<u>91.88</u>
	Nr. 3	<u>čyl</u>	<u>200</u>	Viršus <u>1.67</u>	<u>91.88</u>
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
					Objekto Nr. <u>120/110</u>
					Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>83</u> m. ... <u>1</u> ... mėn. ... <u>10</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)