

21

ITI Nr. 91

<u>Fek. Kan.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (57) <u>122</u> KORTELE	
<u>VILNĖ</u> (Miestas)		<u>Likmergės</u> (Gatvė)		<u>35.50</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met.	0.65		106.18	Ar yra vandens?
Žemė		gr.				Ar yra dujų? nėra ..
Sienos		plyt.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1.00	3.62	102.56	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia 3.02	102.49	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01.3.1.987..</u> Sudarė <u>A. Kozlovskis</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1970 m. ... 26 ... mėn. 1 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia 2.50	102.48	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		