

22

ITI Nr. 91

<u>Fek. kam.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (60) <u>124</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Ukmergės</u> (Gatvė)		<u>1461</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					
Horizontalinis					

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met.	0.65		107.15	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		plyt.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.00	2.75	104.40	Paatašos
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	150	Viršus Apačia	2.87	104.28
	Nr. 2	ker.	150	Viršus Apačia	2.90	104.25
	Nr. 3	met.	100	Viršus Apačia	2.42	104.73
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>91-3/19.87.</u>	
Sudarė	<u>B. Razdolovskis</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino	<u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė)
1971. m. V. mėn. 4 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)	