

<u>Fekal. kanal.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Inginio pavadinimas)		Nr. (53) 172		KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Likmergės</u> (Gatvė)		<u>3764</u> (Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)						PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 5 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met.	0.65		104.85	
Žemė		c		0	104.85	Ar yra vandens? Ar yra dujų? ... neg...
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1.00	3.74	101.11	
Vamzdžiai	Nr. 1	met.	100	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/1983... Sudarė <u>...</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>...</u> (parašas) (pavardė) 1970 m. ... 06 ... mėn. ... d. (Inginio tyrinėjimo data)
				Apačia	3.85	
	Nr. 2	ker.	200	Viršus		
				Apačia	3.89	
	Nr. 3			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		