

<u>Fek. kanok.</u> (Komunikacija)		<u>šul.</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. (19) <u>12</u> KORTELE		
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Likmerės</u> (Gatvė)		<u>3767</u> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoli m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS		
Vertikalinis						
Horizontalinis						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 16 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		met.	0.65		103.83	Ar yra vandens?
Žemė		gr.				Ar yra dujų? ... nėra ...
Sienos		bet.				Paatahos
Dugnas		bet.	1.0	5.80	98.03	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker.	200	Viršus Apačia	5.57	98.26
	Nr. 2	met.	500	Viršus Apačia	6.14	97.69
	Nr. 3	ker.	150	Viršus Apačia	4.51	99.32
	Nr. 4	bet.	700	Viršus Apačia	6.12	97.71
	Nr. 3 ²	ker.	150	Viršus Apačia	5.54	98.29
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS						Objekto Nr. <u>01-3/19.55</u>
Sudarė <u>H. Koldobas</u> (parašas) (pavardė)						Patikrino <u>H. Koldobas</u> (parašas) (pavardė)
1972 m. 06. mėn. 11. d.						(Įrenginio tyrinėjimo data)