3771

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Колодец № 1	Город Вильнюс	Улица Пошкос	Дело №	1962 г.

Чертеж колодца
М. 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы 1,2,3
104.04	102.04	102.37

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1,2) d= 50 чуг. ~~жел.~~		d= Р. Ф.	Новый H=
Стены	Кирпич. ~~бетон.~~					
Дно	~~Бетон.~~ Грунт	Подкл.	3) d= 50 чуг. ~~жел.~~		d= Р. Ф.	Старый H=
Скобы	Чугун 4					
Год строит.	19	Разводящая	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды						
Налич. газа		Подключ.	d= чуг. жел.		d= Р. Ф.	Колонка водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства	Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист	Юодис	
	Рук. группы	Шакис	
	Исполнитель	Радзявичюс	[illegible]
Дата 6.4.62 г.	Чертил		
	Проверил		

Тип. Трансжелдориздата, Вильнюс. Зак. № 3"30-5000