



3771


Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД Колодец № 103 Город Вильнюс Улица Монашукс Дело № _____ 19 62 г.



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
103.86	101.06	1,2) 101.49



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы л. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	1) d = 50		d =	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Дно	Бетон. Грунт	Подкл.	2) d = 25		d =	Старый
Скобы	Чугун		чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Год строит.	19	Разводящая	d =		d =	Московский
Налич. воды			чуг. жел.		Р. Ф.	H =
Налич. газа		Подключ.	d =		d =	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.

Институт проектирования городского и сельского строительства

Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист	<i>В. Догис</i>	
	Рук. группы		
Дата 7.4.62г.	Исполнитель	<i>Дарисов</i>	<i>[Signature]</i>
	Чертил		
	Проверил		