


3771

Форма 55 гс

ВОДОПРОВОД	Гидрант Колодец № 114	Город <u>Вильнюс</u>	Улица <u>Момонтакс</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.	
Чертеж колодца М. 1:		О т м е т к и			П Р И В Я З К А  ул. Момонтакс	
		Крыши	Дно	Трубы		
		103.72				
О П И С А Н И Е						
Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d=		d=	Новый
Стены	Кирпич. бетон.		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Дно	Бетон.					
Скобы	Чугун	Подкл.	d=		d=	Старый
Год строит.	19		чуг. жел.		Р. Ф.	H=
Налич. воды		Разводящая	d=		d=	Московский
Налич. газа			чуг. жел.		Р. Ф.	H=
		Подключ.	d=		d=	Колонка
			чуг. жел.		Р. Ф.	водоразб.
		Институт проектирования городского и сельского строительства				Отдел изысканий
		Объект <u>3290</u>				
		Инв. №	Гл. геодезист	<u>Возне</u>		<u>Данис</u> <u>Фарис</u>
			Рук. группы	<u>Данис</u> <u>Фарис</u>		
			Исполнитель			
		Дата 18.4.62г.	Чертил	<u>Данис</u> <u>Фарис</u>		<u>Данис</u> <u>Фарис</u>
			Проверил			