




Канализация Колодец № 121 Город *Вильнюс* Улица *Пашкас* Дело № 19 62 г.



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Тру б	
	1) у входа	2) у выхода	подкл. №	подкл. №
103.60	100.53	100.03		

Трассирование. Второе направление  
из колодца и с. Выходит. Основ-  
ный магистраль канализации  
разрешена здесь колодца



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка чугунная
Стены кирп. бет.
Дно кирп. бет.
Скобы 5 шт
Наличие воды
Наличие газа
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
1) диам.	матер.	2) диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
150	кер	150	кер				

Институт проектирование городского строительства Отдел изысканий

Объект 3290

Инв. №	Гл. геодезист	<i>Водис</i> <i>Дамис</i> <i>Дармис</i>	<i>[Signature]</i>
	Рук. группы		
	Исполнитель		
	Чертил		
Дата 6.7.62	Проверил		